

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań  
45443000-4 Roboty elewacyjne  
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne  
45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45262300-4 Betonowanie  
45320000-6 Roboty izolacyjne  
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej  
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : REMONT BALKONÓW  
ADRES INWESTYCJI : 43-100 TYCHY, BUDYNEK NR.24 , UL.ŻÓŁKIEWSKIEGO 34 m 24, 20.  
INWESTOR : TYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZUZANNA"  
ADRES INWESTORA : 43-100 TYCHY , UL. ZGRZEBNIOKA 35 A  
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr Mirosław Rokita : uprawnienia budowlane nr 446/88  
DATA OPRACOWANIA : marzec 2023

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
marzec 2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>REMONT BALKONÓW -Budynek Nr.24 ul.ŻÓŁKIEWSKIEGO 34/24 i 34/20. - MIESZKANIA W JEDNYM PIONIE.</b>					
1		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I RUSZTOWANIA</b>			
d.1	1 KNR-W 2-19 0102-01	Oznakowanie placu budowy taśmą z tworzywa sztucznego- wydzielenie strefy roboczej z zachowaniem możliwości komunikacji pieszej mieszkańcom.W materiałach:  <i>taśma ostrzegawcza z polietylenu</i> 20,00	m  m	  20,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,00</b>
d.1	2 KNR 2-31 0703-01 analogia	Przymocowanie tablicy ostrzegawczej,( informacyjnej) oraz jej demontaż.W materiałach:  <i>tablice informacyjne i ostrzegawcze</i> 1	szt.  szt.	  1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
d.1	3 KNR 2-21 0105-04	Wykopanie drzew młodszych z bryłą korzeniową o średnicy 0.31-0.50 m w celu przesadzenia < żywotnik pospolity rosnący przed balkonem> 2	szt.  szt.	  2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
d.1	4 KNR 2-21 0310-08	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 0.5 m < żywotnik pospolity rosnący przed balkonem - przesadzenie w inne miejsce> 2	szt.  szt.	  2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
d.1	5 NNRNKB 202 1621a- 01	(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 10 m.  <ściana >4,00*10,00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  40,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,00</b>
d.1	6 NNRNKB 202 1622a- 01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych  poz.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  40,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,00</b>
d.1	7 KNR-W 2-02 1612-01	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wysokości do 10 m poz.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  40,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,00</b>
d.1	8 KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15 analiza indywidualna	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.: 9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72)			
<b>2 MIESZKANIE - ŻÓŁKIEWSKIEGO 34/24</b>					
<b>2.1 Posadzka.</b>					
d.2.	9 KNR 4-01 0811-07 1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej  < posadzka z wnęką drzwiową>( 3,25*0,90)+(0,20*0,40*2)+(0,70*0,20)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,22	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,22</b>
d.2.	10 KNR 4-01 0804-07 1	Zerwanie posadzki cementowej  poz.9	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,22	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,22</b>
d.2.	11 KNR 4-01 0211-03 1	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na podłogach  poz.9	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,22	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,22</b>
d.2.	12 KNR AT-39 0102-01 1	Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podłoża  poz.9	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,22	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,22</b>
d.2.	13 KNR 4-01 0106-04 1	Usunięcie z budynku gruzu  poz.9*0,09	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,29	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,29</b>
d.2.	14 KNR 4-01 0108-15 1	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji żwi-robetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km  poz.13	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,29	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>0,29</b>
15	KNR 4-01 d.2. 0108-16 1	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieganych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 9 poz.14	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,29	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,29</b>
16	d.2. kalk. własna 1	Koszty składowania na wysypie gruzu.  <i>koszty składowania (utylicacji) gruzu mineralnego.</i> poz.14	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,29	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,29</b>
17	KNR AT-42 d.2. 0102-05 1	Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe - gruntowanie.W materiałach:  <i>grunt Sopro GD 749 do powierzchni chłonnych zużycie 0,10 kg/1 m2 &lt; posadzka z wnąką drzwiową&gt;( 3,25*0,90)+(0,20*0,40*2)+(0,70*0,20)</i>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,22	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,22</b>
18	KNR AT-39 d.2. 0102-06 1	Wykonanie warstwy szczepnej z zaprawy polimerowo-cementowej - pod warstwę spadkową.W materiałach:  <i>emulsja szczepna Sopro HE 449 - zużycie 0,21 kg/m2.</i> poz.17	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,22	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,22</b>
19	KNR AT-39 d.2. 0103-05 1	Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy o grubości 20 mm, Min 1,5%..W materiałach:  <i>zaprawa wyrównująca szybkowiążąca i szybkoschnąca Sopro RAM 3/454 .</i> poz.17	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,22	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,22</b>
20	KNR AT-27 d.2. 0301-04 1	Ręczne gruntowanie podłoży poziomych pod bitumiczne membrany samoprzylepne - podłoża mineralne. W materiałach:  <i>podkład gruntujący pod izolację samoprzylepną Sopro Thene VA 879</i> poz.17	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,22	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,22</b>
21	KNR AT-27 d.2. 0305-01 1	Izolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych na podłożu poziomym.W materiałach:  <i>membrana bitumiczna samoprzylepna Sopro Thene BA 878</i> poz.17	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,22	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,22</b>
22	KNR AT-39 d.2. 0109-01 1	Wykonanie podkładu dociskowego o grubości 40 mm. W materiałach:  <i>jastrych dociskowy Sopro Rapidur M5 747</i> poz.17	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,22	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,22</b>
23	KNR AT-39 d.2. 0109-02 1	Wykonanie podkładu dociskowego - dodatek za pogrubienie o 10 mm ponad 40 mm. W materiałach:  <i>jastrych dociskowy Sopro Rapidur M5 747</i> Krotność = 4 poz.17	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,22	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,22</b>
24	KNR AT-39 d.2. 0106-01 1	Wykonanie warstwy rozdzielającej z folii z tworzywa sztucznego.W materiałach:  <i>Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,5 mm</i> poz.17	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,22	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,22</b>
25	KNR AT-39 d.2. 0111-01 1	Wykonanie izolacji podpłytkowej z elastycznej masy uszczelniającej na tarasach i balkonach - warstwa o grubości 2 mm. W materiałach:  <i>elastyczna zaprawa uszczelniająca Sopro DSF 523</i> poz.17	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,22	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,22</b>
26	KNR AT-39 d.2. 0111-02 1	Wykonanie izolacji podpłytkowej z elastycznej masy uszczelniającej na tarasach i balkonach - dodatek za pogrubienie warstwy o 1 mm.W materiałach :  <i>elastyczna zaprawa uszczelniająca Sopro DSF 523</i> poz.17	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,22	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,22</b>
27	KNR AT-39 d.2. 0110-03 1	Obsadzenie profili okapowych bez rynny.W materiałach:  <i>elastyczna zaprawa uszczelniająca Sopro DSF 523</i> <i>profil okapowy z blachy tytan-cynk lub aluminiowy Renoplast K100</i> 0,40+0,20+3,25+0,20+0,40	m  m	  4,45	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,45</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28	KNR AT-39 d.2. 0110-01 1	Obsadzenie profili okapowych - przycięcie profilu.  3	msc.  msc.	  3,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>
29	KNR AT-39 d.2. 0110-05 1	Obsadzenie profili okapowych - montaż kształtek dylatacyjnych.W materiałach:  <i>łącznik dylatacyjny L100</i> 1	szt.  szt.	  1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
30	KNR AT-39 d.2. 0110-04 1	Obsadzenie profili okapowych - montaż narożnika. W materiałach:  <i>elastyczna zaprawa uszczelniająca Sopro DSF 523</i> <i>narożnik zewnętrzny lub wewnętrzny Renoplast NZ100/90</i> 2	szt.  szt.	  2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
31	KNR AT-39 d.2. 0110-05 1	Obsadzenie profili okapowych - montaż kształtek dylatacyjnych.W materiałach:  <i>zakończenie profilu - odbojnik OP100/OP-10</i> 2	szt.  szt.	  2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
32	KNR AT-39 d.2. 0104-05 1	Analogia - dodatek za mechaniczne zamocowanie profili okapowych.W materiałach:  <i>kołki rozporowe fi.8 mm ze stali nierdzewnej , do mocowania blachy .</i> <i>poz.27</i>	m  m	  4,45	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,45</b>
33	KNR AT-39 d.2. 0104-04 1	Izolacja poziomych szczelin taśmą uszczelniającą na styku z obóbką blacharską oraz dylatacji jastrychu. W materiałach:  <i>taśma uszczelniająca Sopro DBF 638 szer.120 mm.</i> <i>&lt; styk z obróbką blacharską&gt; poz.27</i> <i>&lt; długość dylatacji ze ścianą&gt; 0,70+3,25+0,50</i>	m  m m	  4,45 4,45	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,90</b>
34	KNR AT-39 d.2. 0114-02 1	analogia  <i>sznur dylatacyjny Sopro PER 567 do fug silikonowych gr.6 mm</i> <i>fuga silikonowa 10x10 mm Sopro Silikon 0,10 dm<sup>3</sup>/1 m</i> <i>poz.33</i>	m  m	  8,90	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,90</b>
<b>2.2</b>		<b>Czoło Balkonu</b>			
35	KNR K-55 d.2. 0106-05 2	Ręczne skucie skorodowanego betonu na gł. do 1 cm na powierzchniach poziomych i pionowych  $(0,40+0,30+3,25+0,30+0,40)*0,30$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,40</b>
36	KNR K-55 d.2. 0106-07 2	Ręczne skucie skorodowanego betonu na - dodatek za każdy 1 cm gł. skuwania  poz.35	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,40</b>
37	KNR AT-39 d.2. 0102-01 2	Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podłoża  poz.35	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,40</b>
38	KNR 4-01 d.2. 0106-04 2	Usunięcie z budynku gruzu  poz.35*0,02	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,03	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,03</b>
39	KNR 4-01 d.2. 0108-15 2	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km  poz.38	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,03	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,03</b>
40	KNR 4-01 d.2. 0108-16 2	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 9 poz.38	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,03	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,03</b>
41	kalk. własna d.2. 2	Koszty składowania na wysypie gruzu.  <i>koszty składowania (utylicacji) gruzu mineralnego.</i> poz.38	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,03	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>0,03</b>
42	KNR AT-42 d.2. 0101-05 2	Przygotowanie podłoża pod okładziny ścienne - gruntowanie. W materiałach:  <i>grunt Sopro GD 749 do powierzchni chłonnych zużycie 0,10 kg/1 m2</i> poz.35	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,40</b>
43	KNR AT-39 d.2. 0102-06 2	Wykonanie warstwy szczepnej z zaprawy polimerowo-cementowej. W materiałach:  <i>emulsja szczepna Sopro HE 449 - zużycie 0,21 kg/m2.</i> poz.35	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,40</b>
44	KNR AT-39 d.2. 0103-05 2	Wykonanie warstwy wyrównującej z zaprawy o grubości 20 mm.W materiałach:  <i>zaprawa wyrównująca szybkowiążąca i szybkoschnąca Sopro RAM 3/454 .</i> poz.35	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,40</b>
45	KNR AT-39 d.2. 0103-06 2	Wykonanie warstwy wyrównującej z zaprawy - dodatek za zmianę grubości o 10 mm. W materiałach:  <i>zaprawa wyrównująca szybkowiążąca i szybkoschnąca Sopro RAM 3/454 .</i> poz.35	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,40</b>
46	KNR K-55 d.2. 0305-01 2 analogia	Montaż obróbki krawędziowo-okapowej . W materiałach:  <i>Blacha stalowa powlekana, płaska grub. 0,7 mm, powłoka poliester- norma 0,35 m2/m</i> <i>kołki rozporowe fi.8 mm ze stali nierdzewnej , do mocowania blachy - norma 6 szt/ 1m</i>  <i>&lt; z blachy płaskiej przymocowanej do czoła płyty balkonu -na naprawianej powierzchni &gt;</i> <i>(0,40+0,30+3,25+0,30+0,40)</i>	m    m	    4,65	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,65</b>
<b>2.3</b>		<b>Malowanie Płyty Balkonu.</b>			
47	KNR K-58 d.2. 0101-07 3	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i mechaniczne zmycie. W materiałach:  <i>płyn do mycia elewacji BOLIX CLN</i> <i>&lt; pow. &gt; (1,60*1,05)*2</i>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,36	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,36</b>
48	KNR K-58 d.2. 0301-01 3	Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod farbę akrylową - pierwsza warstwa. W materiałach:  <i>preparat gruntujący BOLIX N</i> poz.47	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,36	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,36</b>
49	KNR K-58 d.2. 0302-04 3	Malowanie powierzchni zewnętrznych pokrytych tynkiem akrylowym - dwukrotne. W materiałach:  <i>farba akrylowa BOLIX AZ</i> poz.47	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,36	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,36</b>
50	KNR 4-01 d.2. 1212-05 3	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych  <i>(0,40+1,65+0,40)*1,05</i>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,57	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,57</b>
51	KNR 4-01 d.2. 1212-28 3 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną kształtowników metalowych o średnicy do 50 mm  <i>&lt; obramowanie płyty osłonowej &gt; (1,60+1,05)*2</i>	m  m	  5,30	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,30</b>
<b>2.4</b>		<b>Naprawa Sufitu.</b>			
52	KNR K-58 d.2. 0101-11 4	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie stolarki folią malarską  <i>Folia polietylenowa budowlana osłonowa, grub. 0,12 - 0,20 mm</i> <i>&lt;ściany mieszkania ,1 m od sufitu &gt;(1,10+3,25+0,90)*1,00</i>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,25	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,25</b>
53	KNR K-58 d.2. 0101-07 4	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i mechaniczne zmycie. W materiałach:  <i>płyn do mycia elewacji BOLIX CLN</i> <i>&lt;sufity &gt; 3,25*0,90</i>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,92	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,92</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54	KNR K-58 d.2. 0101-10 4	Przygotowanie podłoża - gruntowanie dwukrotne. W materiałach:  <i>preparat gruntujący BOLIX N</i> poz.53	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,92	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,92</b>
55	KNR K-58 d.2. 0108-04 4	Wykonanie cienkowarstwowej akrylowej wyprawy tynkarskiej na powierzchniach sufitowych.W materiałach:  <i>masa tynkarska akrylowa BOLIX KA1,5</i> poz.53	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,92	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,92</b>
56	KNR K-58 d.2. 0301-01 4	Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod farbę akrylową - pierwsza warstwa. W materiałach:  <i>preparat gruntujący BOLIX N</i> poz.53	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,92	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,92</b>
57	KNR K-58 d.2. 0302-04 4	Malowanie powierzchni zewnętrznych pokrytych tynkiem akrylowym - dwukrotne. W materiałach:  <i>farba akrylowa BOLIX AZ</i> poz.53	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,92	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,92</b>
<b>3</b>		<b>MIESZKANIE - ŻÓŁKIEWSKIEGO 34/20</b>			
<b>3.1</b>		<b>Zadaszenie Balkon.</b>			
58	KNNR 7 d.3. 0506-01 z.o. 1 3.4.	Analogia - demontaż istniejącego zadaszenia nad balkonem.  < z blachy płaskiej przymocowanej do sufitu>(0,30+4,30+0,30)*0,30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,47	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,47</b>
59	KNNR 7 d.3. 0506-01 1	Aluminiowe daszki nad balkonem.W materiałach:  <i>silikon</i> <i>kołki rozporowe fi.8 mm ze stali nierdzewnej , do mocowania blachy .</i> <i>blacha aluminiowa gr.2,0 mm dwustronnie malowana farbą proszkową.</i> < z blachy aluminiowej przymocowanej do sufitu>(0,30+4,30+0,30)*0,40	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,96	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,96</b>
<b>3.2</b>		<b>Naprawa Płyty Balkon.</b>			
60	KNR K-58 d.3. 0101-07 2	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i mechaniczne zmycie. W materiałach:  <i>płyn do mycia elewacji BOLIX CLN</i> < pow. > (1,60*1,05)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3,36	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,36</b>
61	KNR K-58 d.3. 0101-10 2	Przygotowanie podłoża - gruntowanie dwukrotne. W materiałach:  <i>preparat gruntujący BOLIX N</i> poz.60	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3,36	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,36</b>
62	KNR K-58 d.3. 0108-03 2	Wykonanie cienkowarstwowej akrylowej wyprawy tynkarskiej na ścianach  <i>masa tynkarska akrylowa BOLIX KA1,5</i> poz.60	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3,36	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,36</b>
63	KNR K-58 d.3. 0301-01 2	Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod farbę akrylową - pierwsza warstwa. W materiałach:  <i>preparat gruntujący BOLIX N</i> poz.60	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3,36	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,36</b>
64	KNR K-58 d.3. 0302-04 2	Malowanie powierzchni zewnętrznych pokrytych tynkiem akrylowym - dwukrotne. W materiałach:  <i>farba akrylowa BOLIX AZ</i> poz.60	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3,36	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,36</b>
65	KNR 4-01 d.3. 1212-05 2	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych  (0,40+1,60+0,40)*1,05	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,52	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,52</b>
66	KNR 4-01 d.3. 1212-28 2 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną kształtowników metalowych o średnicy do 50 mm  < obramowanie płyty osłonowej > (1,60+1,05)*2	m		
			m	5,30	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,30</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>3.3</b>		<b>Naprawa Sufitu.</b>			
67	KNR K-58	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie stolarki folią malarską	m <sup>2</sup>		
d.3.	0101-11	<i>Folia polietylenowa budowlana osłonowa, grub. 0,12 - 0,20 mm</i>	m <sup>2</sup>	5,20	
3		<ściany mieszkania , 1 m od sufitu >(1,10+3,20+0,90)*1,00			
				<b>RAZEM</b>	<b>5,20</b>
68	KNR K-58	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i mechaniczne zmycie. W materiałach:	m <sup>2</sup>		
d.3.	0101-07	<i> płyn do mycia elewacji BOLIX CLN</i>	m <sup>2</sup>	2,88	
3		<sufity > 3,20*0,90			
				<b>RAZEM</b>	<b>2,88</b>
69	KNR K-58	Przygotowanie podłoża - gruntowanie dwukrotne. W materiałach:	m <sup>2</sup>		
d.3.	0101-10	<i>preparat gruntujący BOLIX N</i>	m <sup>2</sup>	2,88	
3		poz.68			
				<b>RAZEM</b>	<b>2,88</b>
70	KNR K-58	Wykonanie cienkowarstwowej akrylowej wyprawy tynkarskiej na powierzch-	m <sup>2</sup>		
d.3.	0108-04	niach sufitowych.W materiałach:	m <sup>2</sup>	2,88	
3		<i>masa tynkarska akrylowa BOLIX KA1,5</i>			
		poz.68			
				<b>RAZEM</b>	<b>2,88</b>
71	KNR K-58	Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod farbę akrylową - pierwsza	m <sup>2</sup>		
d.3.	0301-01	warstwa. W materiałach:	m <sup>2</sup>	2,88	
3		<i>preparat gruntujący BOLIX N</i>			
		poz.68			
				<b>RAZEM</b>	<b>2,88</b>
72	KNR K-58	Malowanie powierzchni zewnętrznych pokrytych tynkiem akrylowym - dwukrot-	m <sup>2</sup>		
d.3.	0302-04	ne. W materiałach:	m <sup>2</sup>	2,88	
3		<i>farba akrylowa BOLIX AZ</i>			
		poz.68			
				<b>RAZEM</b>	<b>2,88</b>